

I02
Norme di comportamento per i trasportatori

ELENCO DELLE REVISIONI

REV. N°	Descrizione Revisioni	DATA	Preparato RRC	Verificato RSGI	Approvato AD
EDIZIONE: 1 REVISIONE: 0	AGGIORNAMENTO A.I.A.	09/11/09			
EDIZIONE: 1 REVISIONE: 1	MODIFICA LOGO E INSERIMENTO RIFERIMENTI A NORME/LEGGI	27/05/20			

RIFERIMENTI

UNI EN ISO 9001:2015 E UNI EN ISO 14001:2015

Regolamento 1221/2009 (EMAS) e 2018/2026 (Aggiornamento EMAS)

“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”, elaborato ai sensi del D. Lgs 231/01 e s.m.i.

NORME DI COMPORTAMENTO PER I TRASPORTATORI
(vedere planimetria)

1. Fermare l'automezzo nell'area di sosta di fronte all'Ufficio Accettazione al fine di permettere il campionamento del carico in ingresso, e presentarsi all'Addetto Pesa per la verifica della documentazione di accompagnamento.
2. Effettuata la verifica documentale, attendere il responso del laboratorio di discarica.
3. Ottenuta l'autorizzazione allo scarico da parte della Gestione Operativa della discarica, ritirare il modulo M29 - "Modulo di invio allo scarico" e posizionare il mezzo sulla pesa rimanendo a bordo del mezzo dopo aver fatto scendere eventuali passeggeri; solo l'autista è autorizzato all'ingresso in discarica.
2. Eseguita la pesata, seguire rigorosamente il percorso indicato nella planimetria sul retro senza eseguire manovre azzardate che possano compromettere l'incolumità personale e quella dei Dipendenti della discarica; in particolare all'interno dell'area di discarica è tassativo:
 - a) VIETATO FUMARE;
 - b) PROCEDERE A MENO DI 15 KM/H.
3. Giunti in prossimità del piazzale di sosta a ridosso della cella, attendere l'ok dell'operatore per avvicinare il mezzo di trasporto al punto di scarico indicato dall'operatore stesso.
4. Consegnare il presente modulo all'operatore ed attendere le operazioni di scarico del mezzo; nell'esecuzione di tale attività è vietato trattenersi sui rifiuti abbancati se non per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle operazioni di scarico.
5. Terminato lo scarico, verificare che non siano rimasti rifiuti attaccati alle parti posteriori del mezzo (se del caso, rimuoverli posizionandosi lateralmente e mai sotto il portellone sollevato) ed attendere la conclusione delle operazioni di lavaggio ruote.
6. Ritirare il presente modulo controfirmato dall'operatore di impianto (AI), ed assicurandosi che il cassone del mezzo sia stato abbassato recarsi in pesa e posizionarsi sulla medesima (rimanendo sempre a bordo del mezzo) per la valutazione della tara del mezzo.
7. A seguito del buon esito dell'operazione di pesa, recarsi in Ufficio Accettazione per la consegna del presente modulo ed il ritiro della documentazione di attestazione dell'avvenuto conferimento.

Legenda: AP = Addetto Pesa, LAB = Tecnico di Laboratorio, DT = Direzione Tecnica, GO = Gestione Operativa, AI = Addetto Impianto.

